

# Feuchtigkeitsschäden diagnostizieren und eingrenzen

„Außen hui- Innen pfui“



Undichtigkeiten der Außenhaut oder falsche Handhabungen können zu verschiedenartigen Feuchtigkeitsschäden führen, die meist lange Zeit unentdeckt bleiben aber eine kostenintensive Reparatur nach sich ziehen und somit den Wert Ihres Caravan deutlich herabsetzen können.

„Steht Ihnen schon das Wasser bis zum Hals?“



Kfz.-Sachverständigenbüro  
Dipl.-Ing. M. Lukassek  
An der B71 Nr. 66  
38486 Winterfeld

Tel.: 039009622

[info@altmark-kfz-sachverstaendiger.de](mailto:info@altmark-kfz-sachverstaendiger.de)  
[www.altmark-kfz-sachverstaendiger.de](http://www.altmark-kfz-sachverstaendiger.de)